

I/muiden		QHSE		Bijlage 'Toezicht' bij 3.08 Werkvergunning	
Version number	4.0	Date	10-01-2018	Document manager	HSE RCC
-		Expiry date	31-12-2019	Document owner	Manager Safety

**Inhoudsopgave:**

0 Wijzigingen ten opzicht van vorige versie ..... 1

1 Er zijn twee soorten (veiligheids)toezicht te onderscheiden: ..... 1

**0 Wijzigingen ten opzicht van vorige versie**

- Koptekst geüpdatet.

**1 Er zijn twee soorten (veiligheids)toezicht te onderscheiden:**

**Hiërarchisch toezicht Tata personeel:**

Direct sturend toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden. Deze vorm van toezicht wordt uitgevoerd door de organisatie die de directe verantwoordelijkheid heeft voor de veiligheid van de werknemers van diezelfde organisatie. Dit toezicht wordt gekenmerkt door het *direct aanspreken* en corrigeren van betrokken werknemers.

**Hiërarchisch toezicht: Aannemer**

De **AANNEMER** is verantwoordelijk voor-, en zal zelf toezicht houden op de werkzaamheden. Uitvoering zal plaatsvinden onder gezag en toezicht door de **AANNEMER** aangewezen hiërarchisch toezichthouder. De door de **AANNEMER** aangewezen hiërarchisch toezichthouder, ziet toe op de naleving van de instructies en voorschriften gericht op het voorkomen of beperken van de risico's alsmede op het juiste gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Vooraanvang van de daadwerkelijke werkzaamheden controleert de aannemer of de installatie veiliggesteld, energieloos is gemaakt en geborgd is tegen weder inschakeling. Nadat de aannemer zelf de installatie heeft geborgd tegen weder inschakeling voert de aannemer vervolgens de werkzaamheden uit conform de opdracht van de **Opdrachtgever**

De functie van Hiërarchisch Toezichthouder kan zowel door de Hiërarchisch Toezichthouder (alternatieve benaming meewerkend voorman of montageleider) als ook door een monteur, lasser, voorman, specialist, uitvoerder enz. worden uitgevoerd afhankelijk van de omvang, aard of complexiteit van de werkzaamheden. Om als toezichthouder aangewezen te worden dient de medewerker van de **AANNEMER** in het bezit te zijn van een geldig VCA-vol diploma. Deze Hiërarchisch Toezichthouder is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkvergunningsprocedure namens de **AANNEMER**

**Coördinerend toezicht:** Wordt uitgevoerd als sprake is van betrokkenheid van meer dan 1 partij bij werkzaamheden (dus bijvoorbeeld Tata Steel-Firma). Het betreft controlerend toezicht op de veiligheid van de werkplek en de veiligheid tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, maar behelst tevens het coördineren van veiligheidsaspecten bij meerdere partijen die elkaar direct of indirect risico's zouden kunnen toebrengen. Coördinerend toezicht kenmerkt zich door *indirecte communicatie* via de hiërarchisch toezichthouder van de uitvoerende partij.

Het verschil tussen bovenstaande toezichtsvormen uit zich niet in de manier van toezicht houden, maar in de wijze van aanspreken. De hiërarchisch toezichthouder stuurt direct richting de mensen van zijn eigen organisatie, de coördinerend toezichthouder heeft een rol als controleur van afspraken (en zonodig stilleggen van het werk via de hiërarchisch toezichthouder) enerzijds en coördineren van veiligheidsaspecten tussen meerdere betrokken partijen.

Als er sprake is van 1 partij (bijvoorbeeld bij werkzaamheden van Tata Steel eigen productiepersoneel), dan is alleen sprake van hiërarchisch toezicht. Er is immers geen coördinatie tussen verschillende partijen nodig.

Een gevolg van de scheiding, is dat helder is waar verantwoordelijkheden m.b.t. veiligheid en gezondheid van medewerkers liggen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het creëren en handhaven van een veilige werkplek (en ziet daar dus coördinerend op toe), de uitvoerenden dienen de werkzaamheden zelf veilig uit te voeren (en daar wordt dus direct hiërarchisch op toegezien). Bij tekort schietend hiërarchisch toezicht, fungeert de coördinerend toezichthouder als extra barrière om acuut

<i>IJmuiden</i>	QHSE		Bijlage 'Toezicht' bij 3.08 Werkvergunning		
Version number	4.0	Date	10-01-2018	Document manager	HSE RCC
-		Expiry date	31-12-2019	Document owner	Manager Safety

gevaar te stoppen middels stillegging. Aanspreken van de firma via de hiërarchisch toezichthouder op het falend hiërarchisch toezicht is het gevolg.

Coördinerend toezicht kan (en dient) dan ook als beheersmaatregel worden gezien vanuit de opdrachtgever om ongevallen te voorkomen. Enerzijds door coördinerende taken m.b.t. veiligheidsaspecten te organiseren, anderzijds door mogelijk falend hiërarchisch toezicht te onderkennen en te corrigeren.

M.b.t. de werkvergunning zijn er 5 frequenties/momenten coördinerend toezicht te onderscheiden, welke voorafgaand aan de werkzaamheden op de werkvergunning (bij stap 2) worden vastgelegd. Deze afspraak dient aantoonbaar te worden nagekomen (vastlegging bij stap 6). Het betreft de volgende frequenties/momenten:

- Regelmatig (minimaal)
- Continue
- Voorafgaand aan deeltaak
- Tijdens deeltaak
- Na deeltaak

Voorts kan nog beargumenteerd gekozen worden voor "geen" coördinerend toezicht.